

ビトグラウト-R工法

施工実績表

(平成14年～)



株式会社 アクアテック

施工年月日	工事物件名	施工部位	住所	請負会社	
平成14年3月	JR東西線北新地駅漏水補修工事	地下2階連絡通路天井部	大阪府大阪市	JR西日本ビルド	◎2021.9月確認
平成14年8月	和歌山県立五稜病院漏水補修工事	屋上	和歌山県和歌山市	鹿島建設	
平成16年5月	お茶の水女子大学改修工事	屋上	東京都文京区	清水建設	
平成16年11月	読売新聞本社ビル改修工事	屋上	東京都千代田区	清水建設	
平成17年2月	世田谷代田寮漏水補修工事	屋上	東京都世田谷区	清水建設	
平成17年5月	新宿伊勢丹本館耐震改修工事	屋上	東京都新宿区	清水建設	◎2019確認
平成17年6月	戸塚食品漏水補修工事	屋上	埼玉県所沢市	三光建設	
平成18年3月	フォルム綱島地下駐車場修繕工事	地下駐車場天井部	神奈川県横浜市	シミズビルライフケア	◎2021確認
平成18年8月	ステイツ甲子園口漏水対策工事	地下駐車場天井部	兵庫県西宮市	竹中工務店	
平成18年9月	百十四銀行駐輪場漏水対策工事	地下駐車場天井部	香川県高松市	竹中工務店	
平成18年12月	百十四銀行駐輪場漏水対策工事その2	地下駐車場天井部	香川県高松市	竹中工務店	
平成18年12月	一心寺単信庵漏水対策工事	地下階段室天井部	大阪府大阪市	大林組	
平成20年5月	第一田町ビル漏水対策工事	地下底版	東京都港区	清水建設	
平成20年9月	花山東他1団地歩道橋修繕工事	歩道橋床版	兵庫県神戸市	リプロ	
平成20年12月	泉北高速鉄道光明池第3架道橋補修工事	ボックスカルバート頂版	大阪府和泉市	鴻池組	○2021確認
平成21年8月	ROHM天津工場漏水対策工事	2Fスラブ	中国 天津	竹中工務店	
平成21年9月	トークティ守口A2棟2階防水更新工事	3階ピロティ	大阪府守口市	鹿島建設	
平成21年10月	大塚国際美術館玄関庇漏水補修工事	玄関庇	徳島県鳴門市	竹中工務店	
平成22年8月	シーバンスS棟防水改修工事	3階ピロティ	東京都港区	清水建設	
平成22年10月	ジオタワー西宮北口駐車場棟改修工事	駐車場棟天井	兵庫県西宮市	竹中工務店	
平成23年1月	パークシティ・ジオ豊中緑丘改修工事	廊下天井	大阪府豊中市	竹中工務店	
平成23年2月	山口西部管内橋梁補修工事	橋梁床版	山口県下関市	日本国土開発	
平成23年5月	山口東部管内橋梁補修工事	橋梁床版	山口県柳井市	勝井建設	
平成23年7月	シャトー東洋南青山地下店舗漏水補修	地下店舗天井部	東京都港区	清水建設	
平成24年3月	ダスキン本社ビルウエスト棟漏水補修	2階植栽部	大阪府吹田市	竹中工務店	
平成24年5月	堂島プラザビル地下駐車場漏水対策	地下駐車場天井部	大阪府大阪市	竹中工務店	
平成24年6月	ジオタワー西宮北口駐車場棟改修工事	駐車場棟天井部	兵庫県西宮市	竹中工務店	
平成24年6月	ステイツ甲子園口漏水対策工事	地下駐車場天井部	兵庫県西宮市	竹中工務店	
平成24年6月	市立豊中病院漏水補修工事	地下室天井部	大阪府豊中市	竹中工務店	
平成24年12月	大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト	地下スロープ天井	大阪府大阪市	竹中工務店	
平成25年2月	首都高速4号新宿線漏水補修工事	高架橋床版	東京都新宿区	首都高メンテナンス西東京	
平成25年2月	ロイヤルヒル芦屋大規模改修工事	マンションバルコニー	兵庫県 芦屋市	旭技建	

◎……施工実施後15年以上健全確認 ○……施工実施後10年以上健全確認

[illegible]